

4 基礎技術3 光 II

7 光吸収、光反射の測定 (337) [9II 8,

18·3·4]

7·1 反射、屈折および吸収 (337)

[1I 2·4·2]

7·2 光吸収の測定 (346)

真空紫外 (346)

可視・紫外 (351) [16·5·3]

赤外・遠赤外 (368)

7·3 光反射の測定 (393)

可視・紫外 (393)

赤外・遠赤外 (405) [18·4·1·1]

7·4 偏光による測定 (419) [19II 11·3·3]

可視・紫外偏光スペクトルの測定

(419) [13II 6·1·4]

赤外偏光スペクトルの測定 (430)

旋光分散と円偏光二色性 (437)

[13II 8, 20I 3·2·2]

7·5 磁場下の測定 (464)

8 けい光とりん光の測定 (505)

8·1 けい光 (505) [9II 8·1·4, 19II

11·3·3, 20I 3·2·4, 20I 4·2·4]

まえがき (505)

けい光スペクトルの表示 (507)

けい光、励起スペクトルの測定 (510)

けい光光度計の感度の補正 (520)

けい光量子収率 (528)

けい光寿命 (533)

けい光の偏光 (546)

8·2 りん光 (549)

まえがき (549)

ホスホロスコープ (553)

試料室部 (557)

励起光源部 (565)

光検出部 (567)

光路調整法 (568)

りん光励起スペクトル測定法 (570)

りん光寿命測定法 (573)

りん光の偏光の測定法 (576)

りん光の量子収率の測定法 (577)

市販のりん光光度計について (577)

りん光スペクトルの例 (580)

文献について (580)

スピニ副準位のりん光スペクトル

(581)

9 時間分割スペクトルの測定 (583)

9·1 せん光分光法 (フラッシュ分光法)

(583) [16·5·1]

9·2 ナノ秒時間分割測定 (604)

けい光状態の生成・消滅過程と時間分

割けい光スペクトル (604)

レーザーホトリシスによる測定 (614)	ラマン効果の特殊測定 (687)
N ₂ レーザーによる測定 (622)	10・2 ブリルアン散乱の測定 (697)
非線形効果とその分光学的応用 (626)	まえがき (697)
9・3 ピコ秒時間分割測定 (635)	ブリルアン散乱の理論 (698)
10 光散乱の測定 (659) [55・1・3, 19 II 9・4・3]	測定装置 (702)
10・1 ラマン散乱の測定 (659) [9 II 8・3・3, 19 II 11・3・3]	測定法 (714)
まえがき (659)	測定結果の解析 (719)
ラマン効果の原理 (660)	10・3 レイリー散乱の測定 (725)
ラマン効果測定法 (663)	まえがき (725)
	レイリー散乱の原理 (727)
	レイリー散乱の測定技術 (731)
	レイリー散乱の応用例 (736)